



500 - 07

Caldas Antioquia, 22/05/2025



Señor
Anónimo
El Pinar
Caldas, Antioquia

Asunto: Respuesta a los PQRS No. 202505009705

Señor Anónimo, reciba un cordial saludo:

En atención a la solicitud registrada bajo el número de radicado 202505009705, donde menciona lo siguiente: "Revisar sector el pinar por los pares, casa 46,50 están construyendo vías, casas sin licencia, todo con muros en costales. Hay deslizamiento de tierras esta peligroso"

De acuerdo con su solicitud y en cumplimiento de los términos establecidos por la ley, me permito informarle que la visita técnica requerida fue realizada el día 20 de mayo del presente año, con el objetivo de verificar el estado actual del predio y las intervenciones realizadas en el mismo.

Durante el recorrido se identificaron dos acciones que presuntamente constituyen infracciones urbanísticas, las cuales se describen a continuación:

Construcción de una vía: Se constató la ejecución de una vía mediante un movimiento de tierras, acompañado por la conformación de un talud utilizando costales rellenos como sistema de contención. Se desconoce si dicha conformación cumple con los criterios técnicos de estabilidad, seguridad y diseño.

Edificación sin licencia: Al final del trazado de la vía, se observó una estructura en proceso de construcción, correspondiente a una construcción que, al momento de la visita, presentaba un sistema de pórticos en concreto, aparentemente de dos niveles.



La obra se encontraba en etapa estructural y no se evidenció en el lugar la existencia de licencia o autorización urbanística expedida por la autoridad competente.

Al requerir los permisos de construcción correspondientes, estos no se encontraban disponibles ni fueron aportados por ninguna persona en el sitio. Por tal motivo, y conforme a lo dispuesto en la normatividad urbanística vigente, se procedió a la colocación de un sello de suspensión de obra en la entrada del predio, con el fin de detener de manera preventiva las actividades constructivas hasta tanto se aclare la situación legal y técnica de la intervención.

Asimismo, se hizo entrega de una citación formal dirigida al propietario del predio, para que comparezca ante este despacho en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, y presente la documentación técnica y legal correspondiente.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Imagen 3. Citación.



Imagen 4. Sello



Imagen 1. Conformación de talud en costales.





Imagen 2. Construcción en proceso.

Atentamente,

Felipe González Ávila

Inspector de Policía en Control Urbanístico y Ambiental
Secretaría de Seguridad y Convivencia

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Laura Marín Guarín	Ing. Civil. Contratista		22/05/2025
Revisó:	Felipe González Ávila	Inspector de Control Urbanístico y Ambiental		22/05/2025
Aprobó:	Felipe González Ávila	Inspector de Control Urbanístico y Ambiental		22/05/2025