

F-GD-07 V- 13 FA: 01-07-2025 Página 1 de 2

500 - 07

Caldas Antioquia, 28/10/2025

Señor Anónimo Sector el Pesebre, La Manuela Caldas, Antioquia



202510290707441310498 Comunicaciones Oficiales despachadas Octubre 29, 2025 7:07

Radicado 20252010498




Asunto: Respuesta a PQRSDF bajo radicado No. 202510012823

Señor Anónimo, reciba un cordial saludo

En atención a su solicitud, y dentro de los términos establecidos, me permito informarle que la visita técnica requerida se llevó a cabo el día 28 de octubre del presente año, con el propósito de verificar las condiciones de disposición de materiales en el sector adyacente al cauce del río.

Durante el recorrido efectuado, no se evidenciaron puntos activos de disposición de materiales o escombros en las zonas cercanas a la quebrada, ni presencia de maquinaria o vehículos realizando labores de descarga o transporte de material.

Sin embargo, al avanzar en el recorrido, se identificó un lleno de gran extensión, el cual corresponde a un sitio previamente utilizado para actividades de disposición de material de excavación y residuos de construcción. Actualmente, la actividad comercial en dicho punto se encuentra suspendida, y según la información obtenida en campo, se adelantan únicamente labores de mantenimiento y adecuación del terreno, con el objetivo de preservar la estabilidad del lleno y garantizar las condiciones técnicas del talud.



Email: contactenos@caldasantioquia.gov.co Sitio web: www.caldasantioquia.gov.co







Imagen general del lleno.

Atentamente,

entrol Urbanístico y Ambiental

Secretaria de Seguridad y Convivencia

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Laura Cistina Marin Guarin	Ing. Civil. Contratista	lauran	28/10/2025
Reviso:	Felipe González Ávila	Inspector de Control Urbanístico y Ambiental	INI	28/10/2025
Aprepó:	Felipe González Ávila	Inspector de Control Urbanístico y Ambiental		28/10/2025

